

# Vivacolor LJ

## Kergvuugipahtel

- Vesialuseline
- Kerge
- Hea täitevõime
- Kerge peale kanda ja tasandada
- Kerge lihvida



TEHNILISED ANDMED		
<b>Kasutuskoht</b>	Seinad ja laed kuivades siseruumides. Sobib krohv-, betoon-, tellis- ja kipsplaatpindade lauspahteldamiseks ning vuukide, pragude ja aukude täitmiseks.	
<b>Sideaine</b>	Akrüül kopolümeer	
<b>Täiteaine</b>	Dolomiit, kergtäiteaine	
<b>Osakese suurus</b>	0,15 mm, maks.	
<b>Kihi paksus</b>	3 mm, maks.	
<b>Nakkuvus</b>	1,0 N/mm <sup>2</sup>	
<b>Värv</b>	Valge	
<b>Kulu (ühekordsel pahteldamisel)</b>	~1 l/m <sup>2</sup> - pinna pahteldamisel 1 mm paksuse pahtlikihiga, ~ 0,3 l/m <sup>2</sup> – vuukide ja kruvipeade kahekordsel pahteldamisel.	
<b>Pahteldamisviis</b>	Pahtlilabida või pahtlipritsiaga.	
<b>Kuivamisaeg (+23 °C, RH 50%)</b>	1 mm 3-4 tundi. Madalama õhutamperatuuri ja kõrgema õhuniiskusega kuivamisaeg pikeneb.	
<b>Töövahendite puhastamine</b>	Vesi	
<b>Säilitamine</b>	Kaitsta külma eest!	
<b>Säilivusaeg</b>	Tihedalt suletud originaaltaaras 1 aasta toote valmistamisajast (vt pakendilt).	
<b>Kuivainesisaldus</b>	u 61 % m/m.	
<b>Tihedus</b>	u 1,1 kg/l (ISO 2811).	
<b>Pakend</b>	3 L; 10 L	



## KASUTUSJUHEND

### PINNA ETTEVALMISTAMINE

#### Varem värvimata pind:

Puhasta pind tolmust ja mustusest. Pese määrdunud või eelnevalt värvitud pind puhastusvahendiga *Special Clean*, loputa ja lase kuivada. Krundi nõrk ja tolmane pind alküüdkruntvärviga *Special Primer*.

#### Varem värvitud pind:

Puhasta pind vanast lahtisest värvist, tolmust ja mustusest. Pese määrdunud või eelnevalt värvitud pind puhastusvahendiga *Special Clean*, loputa ja lase kuivada. Lihvi läikiv pind matiks, eemalda lihvimistolm. Krundi nõrk ja tolmane pind alküüdkruntvärviga *Special Primer*.

### PAHTELDAMISTINGIMUSED

Pahteldatav pind peab olema puhas ja kuiv, õhutemperatuur üle +5 °C, suhteline õhuniiskus alla 80%. Väldi pahteldamise ajal tuuletõmbust ja kõrget temperatuuri.

### PAHTELDAMINE

Pahtelda pahtlipritsi või pahtlilabidaga. Vuugid ja praod tugevda eelnevalt paberi või klaaskiudriidest lindiga. Vajadusel lihvi kuivanud pahtlipind, eemalda lihvimistolm. Lihvimise ajal kaitse silmi ja hingamisteid tolmu eest. Vajadusel kannapeale teine kiht.

### TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE

Enne pesemist eemalda töövahenditelt liigne pahtel, pese veega.

### JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.

Sisaldab: reaktsioonimassi: 5-kloro-2-metüül-4-isotiasoliin-3-ooni ja metüül-2H-isotiasool-3-ooni (3:1) segu. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

<b>CE</b>	
AS Tikkurila, Liimi 5, 10621 Tallinn, Estonia	
14	
No. VC-14-09a	
EN 13963:2005	
Jointing material for gypsum plasterboards- type 3A	
Reaction to Fire	A2-s1,d0
Release of dangerous substances	NPD
Flexural strength:	> 320N

### TRANSPORT

Kaitsta külma eest!

### TOOTE LISAINFORMATSIOON

[www.vivacolor.ee](http://www.vivacolor.ee)